

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS	ÁR (Nettó)
Kültéri ledfal DIP led pixelhiba javítása műhelyben	1.500 Ft/modul + 200 Ft/led
Kültéri ledfal DIP led pixelhiba javítása helyszínen	150 Ft/km kiszállási költség + 6.000 Ft/óra, + 1.500 Ft/modul + 200 Ft/led
Kültéri SMD ledfal led pixelhiba javítása műhelyben, 4-12 mm pixeltávolság esetén	4.000 Ft/modul + 100 Ft/led
Kültéri SMD ledfal led pixelhiba javítása helyszínen, 4-12 mm pixeltávolság esetén	150 Ft/km kiszállási költség + 6.000 Ft/óra + 100 Ft/led
Beltéri SMD ledfal led pixelhiba javítása műhelyben, 2,5-6 mm pixeltávolság esetén	3.000 Ft/modul + 100 Ft/led
Beltéri smd ledfal led pixelhiba javítása helyszínen, 2,5-4 mm pixeltávolság esetén	150 Ft/km kiszállási költség + 6.000 Ft/óra + 100 Ft/led
Tartószerkezet helyszíni javítása	150 Ft/km + 15.000 Ft/óra + anyagköltség
Ledfal vezérlőegység javítása műhelyben	15.000 Ft – 60.000 Ft
Speciális kábelek készítése	Egyedi ajánlat alapján!
Villamos hiba-elhárítás egyedi ajánlat alapján, előzetes szemle után	25.000 Ft + 150 Ft/km
Általános helyszíni hibafelmérés	150 Ft/km + 8 000 Ft/óra
Installációs tanácsadás	40 000Ft/alkalom + 150 Ft/km

Kiegészítő információk:

A helyszíni javításokat egy helyszíni szemle előzi meg ahol a technikai részleteket egyeztetjük, ennek ára **20.000 Ft + 150 Ft/km** kiszállási költség.

A helyszíni javításokhoz eszközök (pl. daru, állvány) igénybevétele, helyszínre- és elszállítása, továbbá az esetlegesen szükséges engedélyek (pl. területfoglalási, behajtási) biztosítása, továbbá a helyszínen történő parkolás minden esetben plusz költséget jelent.

Amennyiben a szükséges engedélyek bármelyikét megrendelő intézi, de ennek ellenére a jármű mozgásával, parkolásával, munkavégzéssel kapcsolatos hatósági büntetés, bírság kerül kiszabásra, azt megrendelő felé kiszámlázunk és ügyintézési díjként további **25.000 Ft** kerül kiszámlázásra!

Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken!

Kapcsolat:

rendeles@dingle.hu

Iroda:

1142 Budapest, Tengerszem utca 106. , H-CS: 09:00-16:00, P: 09:00-14:00